

Congestiegebied Krommenie

<i>Versie</i>	<i>Datum toegevoegd</i>	<i>Wijziging</i>
1.0	15-09-2022	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen kabel KRN 10-1V136 verbruik Toegevoerd Vooraankondiging transportproblemen kabel KRN 10-1V142 verbruik
1.1	29-09-2022	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen kabel KRN 10-1V143 verbruik
1.2	08-12-2022	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen verdeelstation Krommenie installaties 10-1i en 10-2i voor verbruik
1.3	22-12-2022	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen kabel KRN 10-1V146 teruglevering
1.4	16-02-2023	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen kabel KRN 10-1V146 verbruik (en teruglevering sinds 22-12-2022)
1.5	28-09-2023	Toegevoegd Vooraankondiging transportproblemen kabel KRN 10-1V142 teruglevering (en verbruik sinds 15-09-2022)

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Krommenie installaties 10-1i en 10-2i	5
Oorzaak.....	5
Gebiedsbeschrijving	5
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	8
Hoe en wanneer lost Liander dit op?	8
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V136.....	9
Oorzaak.....	9
Gebiedsbeschrijving	9
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	10
Hoe en wanneer lost Liander dit op?	10
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V143.....	11
Oorzaak.....	11
Gebiedsbeschrijving	11
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	12
Hoe en wanneer lost Liander dit op?	12
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V146	13
Oorzaak.....	13
Gebiedsbeschrijving	13
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	14
Hoe en wanneer lost Liander dit op?	14
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V142	15
Oorzaak.....	15
Gebiedsbeschrijving	15
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	16
Hoe en wanneer lost Liander dit op?	16
Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode):	17
Vooraankondiging transportproblemen bij verbruik voor Krommenie kabel KRN 10-2V166	18
Oorzaak.....	18
Gebiedsbeschrijving	18
Aanwezige en gecontracteerde capaciteit	19

Hoe en wanneer lost Liander dit op?	19
Congestiemanagementonderzoek voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-2V166	20
1. Congestiegebied	21
2. Technische analyse	22
2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling	22
2.2 Huidige en verwachte belasting	22
2.3 Duur structurele congestie	22
2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden	22
2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit	22
2.6 Conclusie	22
3. Marktanalyse	23
3.1 Toetsingscriteria	23
3.2 Analyse potentiële deelnemers	23
3.3 Contractuele randvoorwaarden	24
3.4 Verwachte kosten	24
3.5 Conclusie	24
4. Conclusie	25
Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie	26
Toelichting netanalyse en congestie	26
Beoordeling capaciteit	26
Transportschaarste op verschillende niveaus in het net	27
Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet	27
Kwaliteit van de spanning	27
Kortsluitvermogen	28
Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing	28

Inleiding

Uit onze netanalyse blijkt dat er risico op structurele congestie is in het verzorgingsgebied van elektriciteitsverdeelstation Krommenie dat in Krommenie staat. We gaan in dit gebied de capaciteit van het bestaande net uitbreiden, maar de netuitbreiding zal naar verwachting niet op tijd klaar zijn om in alle huidige transportverzoeken te voorzien.

In dit document vindt u de vooraankondigingen van verwachte structurele congestie achter station Krommenie en de uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken voor dit gebied/deze gebieden. Is er geen congestiemanagement of andere tijdelijke oplossing mogelijk? Dan is het helaas nodig om klanten met een bestaande of nieuwe aansluiting die meer capaciteit op het net wensen een tijdelijke transportbeperking op te leggen. Deze beperking duurt totdat de netuitbreiding gerealiseerd is.

Disclaimer/exoneratie

Capaciteitsproblemen en problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kunnen zich onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze gebieden, de aanwezige en gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Krommenie installaties 10-1i en 10-2i

08-12-2022

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Krommenie zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2027 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Krommenie een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 1: Kaart van het congestiegebied.

1349JC	1484ES	1484PA	1484PB	1484PC	1486MD	1486MG	1486MH	1486MJ	1486MK
1486ML	1486MN	1486MP	1486MR	1486MS	1486MT	1486MV	1486MX	1486MZ	1486ND
1486NE	1486NG	1486NH	1486PD	1487ME	1488AB	1488AC	1488AE	1488AG	1488AN
1489NG	1489PG	1521HH	1521HP	1521HR	1521JA	1521JM	1521JR	1521NA	1521NB
1521NC	1521ND	1521NE	1521NG	1521NH	1521NJ	1521NK	1521NT	1521NW	1521NX
1521NZ	1521PD	1521PE	1521PG	1521PH	1521PJ	1521PS	1521PT	1521PV	1521PW
1521PX	1521PZ	1521RA	1521RB	1521RC	1521RD	1521RE	1521RG	1521RH	1521RJ
1521RK	1521RL	1521RM	1521RN	1521RP	1521RR	1521RW	1525PA	1525PB	1525PC
1525PD	1525PE	1525PK	1525PL	1525PN	1525PP	1525PR	1525PS	1525PT	1525PV
1525PW	1525PX	1525RA	1525RB	1525RD	1525RG	1525RH	1525RJ	1525RK	1536AB
1536AC	1536AD	1536AE	1536AG	1536AH	1536AJ	1536AK	1536AL	1536AM	1536AP
1536AR	1561AA	1561AB	1561AC	1561AD	1561AE	1561AG	1561AH	1561AJ	1561AK
1561AL	1561AM	1561AN	1561AP	1561AR	1561AS	1561AT	1561AV	1561AW	1561AX
1561AZ	1561BA	1561BB	1561BC	1561BD	1561BE	1561CA	1561CB	1561CC	1561CD
1561CE	1561CG	1561CH	1561CJ	1561CK	1561CL	1561CM	1561DA	1561DB	1561DC
1561DD	1561DE	1561DG	1561DH	1561DJ	1561DK	1561DL	1561DM	1561DN	1561DP
1561DR	1561DS	1561DT	1561DV	1561DW	1561DX	1561EA	1561EB	1561EC	1561ED
1561EE	1561EG	1561EH	1561EJ	1561EK	1561EL	1561EM	1561EN	1561EP	1561ER
1561ES	1561ET	1561EV	1561GA	1561GB	1561GC	1561GD	1561GE	1561GG	1561GH
1561HA	1561HB	1561HC	1561HD	1561HE	1561HG	1561HH	1561HJ	1561HK	1561HL
1561HM	1561HN	1561HP	1561HR	1561JA	1561JB	1561JC	1561JD	1561JE	1561JG
1561JH	1561JJ	1561JK	1561JL	1561JM	1561JN	1561JP	1561JR	1561JS	1561JT
1561JV	1561JW	1561JX	1561KA	1561KB	1561KC	1561KD	1561KE	1561KG	1561KJ
1561KK	1561KL	1561KM	1561KN	1561KP	1561KR	1561KS	1561PA	1561PB	1561PC
1561PD	1561PE	1561PG	1561PH	1561PJ	1561PK	1561PL	1561PM	1561PN	1561PP
1561PR	1561PS	1561PT	1561QQ	1561RA	1561RB	1561RD	1561RE	1561RG	1561RH
1561RJ	1561RK	1561RL	1561RM	1561RN	1561SX	1561SZ	1561TA	1561TC	1561TD
1561TE	1561TG	1561TH	1561TJ	1561TL	1561TM	1561TN	1561TP	1561TR	1561TS
1561TT	1561TV	1561TW	1561TX	1561TZ	1561VA	1561VB	1561VC	1561VD	1561VE
1561VG	1561VH	1561VJ	1561VK	1561VL	1561VM	1561VN	1561VP	1561VR	1561VS
1561VT	1561VV	1561VW	1561VX	1561WB	1561WC	1561WD	1561WE	1561WG	1561WH
1561WJ	1561WK	1561WL	1561WN	1561WP	1561WR	1561WS	1561WT	1561WV	1561WX
1561XA	1561XB	1561XC	1561XD	1561XE	1561XG	1561ZA	1561ZB	1561ZC	1561ZD
1561ZE	1561ZG	1561ZH	1561ZJ	1561ZK	1561ZL	1561ZM	1561ZN	1561ZP	1561ZR
1561ZS	1561ZT	1561ZV	1561ZW	1561ZX	1562AA	1562AB	1562AC	1562AD	1562AE
1562AG	1562AH	1562AJ	1562AK	1562AL	1562AM	1562AN	1562AP	1562AR	1562AS
1562AT	1562AV	1562AW	1562AX	1562AZ	1562BA	1562BB	1562BC	1562BD	1562BE
1562BG	1562BH	1562BJ	1562BK	1562BL	1562BM	1562BN	1562BP	1562BR	1562BS
1562BT	1562BV	1562BW	1562BX	1562BZ	1562GA	1562GB	1562GC	1562GD	1562GE
1562GG	1562GH	1562GJ	1562GK	1562GL	1562GM	1562GN	1562GP	1562GR	1562GS
1562GT	1562GW	1562HA	1562HB	1562HC	1562HD	1562HE	1562HG	1562HH	1562KA
1562KB	1562KC	1562KD	1562KE	1562KG	1562KH	1562KJ	1562KK	1562KL	1562KM
1562KN	1562KP	1562KR	1562KS	1562KT	1562KV	1562LA	1562LB	1562LC	1562LD
1562LE	1562LG	1562LH	1562LJ	1562LK	1562LL	1562LM	1562LN	1562LP	1562LR
1562LS	1562LT	1562LV	1562LW	1562LX	1562LZ	1562MA	1562MB	1562MC	1562RA
1562RB	1562RC	1562RD	1562RE	1562RG	1562RH	1562RJ	1562RK	1562RL	1562RM
1562RN	1562RP	1562RR	1562RS	1562RT	1562RV	1562RW	1562RX	1562RZ	1562SB
1562SC	1562SE	1562SG	1562SH	1562SJ	1562SK	1562SL	1562SM	1562SN	1562TA
1562TB	1562TC	1562TD	1562TE	1562TG	1562TH	1562TJ	1562TK	1562TL	1562TM
1562TN	1562TP	1562TR	1562TS	1562TT	1562TV	1562TW	1562VA	1562VB	1562VC
1562VD	1562VE	1562VG	1562VH	1562VJ	1562VK	1562VL	1562VM	1562VN	1562VP

1562VR	1562VS	1562VT	1562VW	1562VX	1562VY	1562VZ	1562WB	1562WC	1562WD
1562WE	1562WG	1562WH	1562WJ	1562WK	1562WL	1562WN	1562WP	1562WR	1562WS
1562WT	1562WV	1562WX	1562WZ	1562XA	1562XB	1562XC	1562XD	1562XE	1562XG
1562XJ	1562XK	1562XL	1562XM	1562XN	1562XP	1562XR	1562XS	1562XT	1562XV
1562ZA	1562ZB	1562ZC	1562ZD	1562ZE	1562ZG	1562ZH	1562ZJ	1562ZK	1562ZL
1562ZM	1562ZN	1562ZP	1562ZR	1562ZS	1562ZT	1562ZV	1562ZW	1562ZX	1562ZZ
1566AA	1566AB	1566AC	1566AD	1566AE	1566AG	1566AH	1566AJ	1566AK	1566AL
1566AM	1566AN	1566AP	1566AR	1566AS	1566AT	1566AV	1566AW	1566AZ	1566BA
1566BG	1566BH	1566BJ	1566BK	1566BL	1566BS	1566BT	1566BV	1566BW	1566BX
1566BZ	1566CN	1566CP	1566CR	1566CS	1566DA	1566DB	1566DC	1566DD	1566DE
1566DG	1566DH	1566DJ	1566DK	1566DL	1566DM	1566DN	1566DP	1566DR	1566DS
1566DT	1566DV	1566DW	1566DX	1566DZ	1566EA	1566EB	1566EC	1566ED	1566EE
1566EG	1566EH	1566EJ	1566EK	1566EL	1566EM	1566EN	1566EP	1566ER	1566ES
1566ET	1566EV	1566EW	1566EX	1566EZ	1566GA	1566GB	1566GC	1566GD	1566GE
1566GG	1566GH	1566GJ	1566GM	1566GN	1566GP	1566GR	1566GS	1566GT	1566GV
1566GW	1566GX	1566GZ	1566HP	1566HR	1566HS	1566HV	1566HW	1566HX	1566HZ
1566JA	1566JB	1566JC	1566JD	1566JE	1566JG	1566JH	1566JJ	1566JK	1566JL
1566JM	1566JN	1566JP	1566JR	1566JS	1566JT	1566JV	1566JW	1566JX	1566JZ
1566KA	1566KB	1566KC	1566KD	1566KE	1566KG	1566KH	1566KJ	1566KK	1566KL
1566KM	1566KN	1566KP	1566KR	1566KS	1566KT	1566KV	1566KW	1566KX	1566KZ
1566LA	1566LB	1566LC	1566LD	1566LE	1566LG	1566LH	1566LJ	1566LK	1566LL
1566LM	1566LN	1566LP	1566LR	1566LS	1566LT	1566LV	1566LW	1566LX	1566LZ
1566MA	1566MB	1566MC	1566MD	1566ME	1566MG	1566MH	1566MJ	1566MK	1566ML
1566MN	1566MP	1566MR	1566MS	1566MT	1566MV	1566MX	1566MZ	1566NH	1566NW
1566PB	1566PE	1566PG	1566PH	1566PJ	1566PK	1566PN	1566PP	1566PR	1566PS
1566RA	1566RB	1566RC	1566RD	1566RE	1566RG	1566RH	1566RJ	1566RK	1566RL
1566RS	1566RT	1566RV	1566RW	1566RX	1566RZ	1566SN	1566SP	1566SR	1566ST
1566SV	1566SW	1566SX	1566SZ	1566TR	1566TS	1566TT	1566TV	1566TW	1566TX
1566TZ	1566VK	1566VP	1566VR	1566WB	1566XA	1566XB	1566XC	1566XD	1566XE
1566XG	1566XH	1566XJ	1566XK	1566XL	1566XM	1567AA	1567AB	1567AC	1567AD
1567AE	1567AG	1567AH	1567AJ	1567AK	1567BA	1567BB	1567BC	1567BD	1567BE
1567BH	1567BJ	1567BK	1567BL	1567BM	1567BN	1567CA	1567CB	1567CC	1567CD
1567CE	1567CG	1567CH	1567CJ	1567CK	1567CL	1567CM	1567CN	1567CP	1567CR
1567CS	1567CT	1567DA	1567EA	1567EB	1567EC	1567ED	1567EE	1567EG	1567EH
1567EJ	1567EK	1567EL	1567EM	1567EN	1567EP	1567ER	1567ES	1567GA	1567GB
1567GC	1567GD	1567GE	1567GG	1567GH	1567GJ	1567GK	1567GL	1567GM	1567GN
1567GP	1567GR	1567GS	1567GT	1567HA	1567HB	1567HC	1567HD	1567HE	1567HG
1567HH	1567HJ	1567HK	1567HL	1567HM	1567HN	1567HP	1567HR	1567JA	1567JB
1567JC	1567JD	1567JE	1567JG	1567JH	1567JJ	1567JK	1567JL	1567JM	1567JN
1567JP	1567KA	1567KB	1567KC	1567KD	1567KE	1567KG	1567KH	1567KJ	1567KK
1567KL	1567KM	1567KN	1567KP	1567KR	1567KS	1567KT	1567KV	1567LA	1567LB
1567LC	1567LD	1567LE	1567LG	1567LH	1567LJ	1567LK	1567LL	1567LM	1567LN
1567LP	1567MC	1567MD	1567ME	1567MG	1567MH	1567MJ	1567MK	1567ML	1567MM
1567MW	1844LP	1846LA	1911MS	1911MT	1911NG	1911NH	1911NJ		

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van het elektriciteitsverdeelstation	39,60 MVA
Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse met verbruik	14,57 MVA
Bestaande piekbelasting van het elektriciteitsverdeelstation voor analyse met teruglevering	5,94 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	20,36 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	8,45 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	19149

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2027 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Voorankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V136

15-09-2022

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V136 zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het derde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Krommenie kabel KRN 10-1V136 een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 2: Kaart van het congestiegebied.

1566HP	1566HR	1566HS	1566HV	1566HW	1566HX	1566HZ	1566JR	1566JS	1566JT
1566JV	1566LL	1566LM	1566LN	1566LP	1566LR	1566LS	1566LT	1566LV	1566LW
1566LX	1566LZ	1566MA	1566MB	1566MC	1566MD	1566ME	1566MG	1566MH	1566MJ
1566MK	1566ML	1566MN	1566MP	1566MR	1566MS	1566MT	1566MV	1566MX	1566MZ
1566PN	1566PP	1566PR	1566PS	1566RS	1566RT	1566RV	1566RW	1566RX	1566RZ
1566SN	1566SP	1566SR	1566ST	1566SV	1566SW	1566SX	1566SZ	1566TR	1566TS
1566TT	1566TV	1566TW	1566TX	1566TZ	1567BA	1567BB	1567BC	1567BD	1567BE
1567BH	1567BJ	1567BK	1567BL	1567BM	1567BN	1567CA	1567CB	1567CC	1567CD
1567CE	1567CG	1567CH	1567CJ	1567CK	1567CL	1567CM	1567CN	1567CP	1567CR
1567CS	1567CT	1567DA	1567EA	1567EB	1567EC	1567ED	1567EE	1567EG	1567EH
1567EJ	1567EK	1567EL	1567EM	1567EN	1567EP	1567ER	1567ES	1567GA	1567GB
1567GD	1567GE	1567GH	1567GK	1567GM	1567GN	1567GP	1567GR	1567GS	1567GT
1567HA	1567HB	1567HC	1567HD	1567HK	1567HL	1567HM	1567HN	1567HP	1567HR
1567JA	1567JH	1567JK	1567JL	1567JM	1567JN	1567KJ	1567KK	1567KL	1567KM
1567KN	1567KR	1567KS	1567KT	1567KV	1567MM				

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel	4,07 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met verbruik	2,55 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met teruglevering	5,20 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	0,71 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	2,16 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	3.322

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waarden in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzoeken en uitbreiden van het distributienet.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Voorankondiging transportproblemen bij verbruik voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V143

29-09-2022

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V143 zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het derde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Krommenie kabel KRN 10-1V143 een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 3: Kaart van het congestiegebied.

1561AA	1561AB	1561AC	1561KA	1561KK	1561KL	1561KN	1561XB	1561XC	1561XE
1561XG	1561ZE	1561ZJ	1561ZR	1561ZS	1561ZV	1561ZW	1561ZX	1566BG	1566BH
1566BJ	1566BK	1566BL	1566BS	1566BT	1566BV	1566BW	1566BX	1566BZ	1566CS
1566DA	1566DB	1566DC	1566DD	1566DE	1566DG	1566DH	1566DJ	1566DK	1566DL
1566DM	1566DN	1566DP	1566DR	1566DS	1566DT	1566DV	1566DW	1566DX	1566DZ
1566EA	1566EB	1566EC	1566ED	1566EE	1566EG	1566EH	1566EJ	1566EK	1566EL
1566EM	1566EN	1566EP	1566ER	1566ES	1566ET	1566EV	1566EW	1566EX	1566EZ
1566GA	1566GB	1566GC	1566GD	1566GE	1566GG	1566GH	1566GJ	1566GM	1566GN
1566GP	1566GR	1566GS	1566GT	1566GV	1566GW	1566GX	1566GZ	1566JA	1566JB
1566JC	1566JD	1566JE	1566JG	1566JH	1566JJ	1566JL	1566JM	1566JN	1566KA
1566KE	1566KG	1566KH	1566KJ	1566KM	1566LA	1566LB	1566LC	1566LD	1566LE
1566LG	1566LH	1566LJ	1566LK	1566PK	1566VK	1566VP	1566VR	1566WB	1566XA
1566XB	1566XC	1566XD	1566XE	1566XG	1566XH	1566XJ	1566XK	1566XL	1566XM
1567BH									

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel	2,86 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met verbruik	3,27 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met teruglevering	0,58 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	0,60 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	0,00 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	1996

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door het uitbreiden van de stationscapaciteit en het verzwaren en uitbreiden van het distributienet.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Voorankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V146

16-02-2023

Op 22-12-2022 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V146 voor teruglevering. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor verbruik. Daarom is deze melding aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering.

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V146 zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2028 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Krommenie kabel KRN 10-1V146 een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 4: Kaart van het congestiegebied.

1521HR	1521NA	1566AA	1566AB	1566AC	1566AD	1566AE	1566AG	1566AH	1566AJ
1566AK	1566AL	1566AM	1566AN	1566AP	1566AR	1566AS	1566AT	1566AV	1566AW
1566AZ	1566BA	1566CN	1566CP	1566CR	1566JM	1566NH	1566NW	1566PB	1566PE
1566PG	1566PH	1566PJ	1566RA	1566RB	1566RC	1566RD	1566RE	1566RG	1566RH
1566RJ	1566RK	1566RL							

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel	2,93 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met verbruik	1,09 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met teruglevering	1,64 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	0,57 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	1,98 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	617

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Voor aankondiging transportproblemen bij verbruik en teruglevering voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V142

28-09-2023

Op 15-09-2022 hebben wij schaarste gemeld bij verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V142 voor verbruik. Inmiddels is er in dit gebied ook schaarste is voor teruglevering. Daarom is deze melding aangepast naar schaarste voor verbruik en teruglevering.

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-1V142 zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik en teruglevering van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Krommenie kabel KRN 10-1V142 een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen. Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten installaties mogelijk niet als gewenst, of kunnen deze schade oplopen. Daarnaast leidt deze situatie ook tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als de maximale hoeveelheid stroom wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 5: Kaart van het congestiegebied.

1486MN	1486MP	1486MR	1486MS	1486MT	1486MV	1486MX	1486MZ	1486ND	1486NE
1486NG	1486NH	1487ME	1488AB	1488AC	1488AG	1488AL	1488AN	1489NB	1489NC
1489ND	1489NG	1489PG	1489PH	1521NE	1521NG	1521NH	1521NJ	1521PG	1525PC
1525PD	1525PL	1525PN	1525PP	1525PR	1525PS	1525PT	1525PV	1525PW	1525PX
1525RA	1525RB	1525RD	1525RG	1525RH	1525RJ	1525RK	1536AB	1536AC	1536AD
1536AE	1536AG	1536AH	1536AJ	1536AK	1536AL	1536AM	1536AP	1536AR	1561PT

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel	2,93 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met verbruik	2,47 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met teruglevering	1,47 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	2,51 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	0,80 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	1084

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2028 afgerond te hebben. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie of het afschakelen van opwekinstallaties wanneer het elektriciteitsnet zich in de storings- of onderhoudssituatie bevindt. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Publicaties vóór 1 september 2022 (verouderde Netcode):

Congestiegebied Krommenie

<i>Versie</i>	<i>Datum toegevoegd</i>	<i>Wijziging</i>
1.0	12-05-2022	Toegevoegd Kabel KRN 10-2V166 verbruik Resultaten congestiemanagementonderzoek KRN 10-2V166

Voorankondiging transportproblemen bij verbruik voor Krommenie kabel KRN 10-2V166

12-05-2022

Liander voorziet dat de maximale grenzen van verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-2V166 zijn bereikt. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. Naar verwachting lossen we dit probleem in het vierde kwartaal van 2026 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de omschrijving van het congestiegebied.


Oorzaak

In Nederland neemt de behoefte aan verbruik van elektriciteit op het net snel toe. Het elektriciteitsnet is daar in bepaalde gevallen nog niet op toegespitst. In dit geval ontstaat daardoor in de regio gevoed door station Krommenie kabel KRN 10-2V166 een tekort aan transportcapaciteit voor verbruik van elektriciteit. Zie de gebiedsbeschrijving voor een nauwkeurig beeld van het gebied.

Deze situatie leidt tot een overschrijding van de maximaal toelaatbare hoeveelheid stroom op het elektriciteitsnet. Als deze maximale hoeveelheid wordt overschreden, vallen onderdelen van ons net uit of raakt het net beschadigd door overbelasting.

Gebiedsbeschrijving

Het congestiegebied staat weergegeven in de kaart en de lijst met postcodegebieden hieronder.



Figuur 6: Kaart van het congestiegebied.

1521NT	1521NW	1521NX	1521PD	1521PE	1521PS	1521PT	1521PV	1521PW	1521PX
1521PZ	1521RA	1521RB	1521RC	1521RD	1521RE	1521RG	1521RH	1521RJ	1521RK
1521RL	1521RM	1521RN	1521RP	1521RR	1521RW				

Tabel 1: Geografische omschrijving van het congestiegebied.

Aanwezige en gecontracteerde capaciteit

We constateren de verwachte congestie mede op basis van de gegevens in de onderstaande Tabel 2.

Aanwezige capaciteit van de hoofdkabel van de middenspanningskabel	4,074 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met verbruik	3,128 MVA
Bestaande piekbelasting van de hoofdkabel van de middenspanningskabel voor analyse met teruglevering	0,327 MVA
Totaal gecontracteerd vermogen verbruik door grootverbruik klanten	3,88 MW
Totaal gecontracteerd vermogen teruglevering door grootverbruik klanten	2,65 MW
Totaal aantal kleinverbruik aansluitingen	635

Tabel 2: Aanwezige en gecontracteerde capaciteit in het congestiegebied.

Lees [hier](#) een toelichting op de waardes in de tabel en het gebruik hiervan in de netanalyse die Liander maakt om in maatwerk te beoordelen of er nog voldoende capaciteit is voor nieuwe klantaanvragen. Hier wordt ook uitgelegd waarom de aanwezige en gecontracteerde capaciteit flink van elkaar kan verschillen en bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de ogenschijnlijk aanwezige capaciteit.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?

Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden.

Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2026 afgerond te hebben. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het distributienet in de omgeving te vergroten.

We hebben onderzocht of er andere technische mogelijkheden zijn die een (tijdelijke) oplossing bieden voor het knelpunt, zoals het aanpassen van de netconfiguratie. Helaas blijkt in dit gebied een netuitbreiding op dit moment nog de enige technische oplossing. Eventueel kunnen ook congestiemanagement en/of individuele klantafspraken een tijdelijke oplossing bieden. Daarover houden we onze klanten op de hoogte. Houd voor de meest actuele informatie over de permanente en tijdelijke oplossingen ook [de website van Liander](#) in de gaten.

Congestie managementonderzoek voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-2V166

12-05-2022

Liander heeft voor verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-2V166 de mogelijkheden voor congestie management onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de eisen die aan een congestie managementonderzoek zijn gesteld in de Netcode elektriciteit, artikel 9.5 lid 5. Dit artikel specificeert dat 'congestie management zal worden toegepast indien uit het onderzoek blijkt dat:

- de betrokken netbeheerder(s) het nettechnisch mogelijk acht(en) en;
- de betrokken netbeheerder(s) het bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk acht(en) en;
- de periode van verwachte structurele congestie langer duurt dan 1 jaar en korter dan 4 jaar en;
- in het desbetreffende gebied voldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de uitvoering van congestie management.'

Daarnaast stelt artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit aanvullende eisen voor de toepassing van congestie management in netten lager dan 110 kV. Toepassing van congestie management is hier mogelijk indien en voor zover:

- de verwachte fysieke congestie in deze netten geen relatie heeft met het overschrijden van het toegestane kortsluitvermogen in deze netten en;
- de netten voor invoering van genoemde maatregelen technisch uitgerust zijn of kunnen worden, waaronder wordt verstaan de continu beschikbare mogelijkheid om de relevante netdelen en -componenten op afstand te bewaken en te bedienen en;
- de benodigde systemen om de genoemde maatregelen effectief te kunnen uitvoeren beschikbaar zijn of dit zijn binnen maximaal 25% van de doorlooptijd van de uit te voeren netverzwaring, -wijziging of -uitbreiding zoals genoemd in het derde lid.

Deze aspecten zullen in de navolgende hoofdstukken nader worden uitgewerkt.

Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een informele rapportage gedeeld met de titel 'Invulling congestie managementrapporten', waarin zij een afspiegeling geeft van de huidige verwachtingen op het gebied van congestie management en de invulling van de hieraan gelieerde rapporten, om de sector transparantie te bieden. Deze rapportage van de ACM is als richtlijn meegenomen.

1. Congestiegebied

Liander voorziet structurele congestie op verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-2V166 voor verbruik van elektriciteit.

Liander heeft meer aanvragen naar extra vermogen ontvangen dan initieel verwacht. In de regio van verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-2V166 lopen we tegen de toegestane grenzen van het elektriciteitsnet aan. Als de van toepassing zijnde veiligheidsgrenzen overschreden worden, vallen onderdelen van ons net uit of raken het net of daarop aangesloten installaties beschadigd.

2. Technische analyse

2.1 Huidige aanwezige transportcapaciteit en ontwikkeling

Zoals uit Tabel 2 in de vooraankondiging te lezen valt, beschikt verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-2V166 over 4,074 MVA aan aanwezige transportcapaciteit. Voor middenspanningskabels is de figuur die inzicht geeft in de verwachte ontwikkeling van de aanwezige transportcapaciteit in het congestiegebied voor de komende 5 jaar helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de beschikbare capaciteit lokaal sterk kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: 'Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels in het distributienet'.

2.2 Huidige en verwachte belasting

Voor middenspanningskabels zijn de gerealiseerde vermogenscurves, verwachte belastingprognoses en verwachte hoeveelheid niet te transporteren energie helaas niet beschikbaar. Dit komt door de technische samenstelling van het middenspanningsnet waarbij de aanwezige capaciteit lokaal sterk kan variëren. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage, zie: 'Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels in het distributienet'.

2.3 Duur structurele congestie

Naar verwachting kunnen de huidige/toekomstige vermogenstekorten op z'n vroegst in het vierde kwartaal van 2026 structureel worden opgelost. Hiermee is de periode van verwachte toepasbaarheid van congestiemanagement langer dan de in de Netcode elektriciteit gestelde minimale duur van 1 jaar en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.

2.4 Net- en bedrijfsvoeringstechnische randvoorwaarden

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 'Analyse potentiële deelnemers'), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied.

2.5 Aanvullende eisen uit de Netcode elektriciteit

Artikel 9.4 lid 2 uit de Netcode elektriciteit bevat aanvullende eisen voor de toepassing van congestiemanagement in netten lager dan 110 kV.

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de toepassing van congestiemanagement (dit is nader toegelicht in paragraaf 3.2 'Analyse potentiële deelnemers'), is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de technische randvoorwaarden en mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied.

2.6 Conclusie

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de toepassing van congestiemanagement, is de technische analyse in dit hoofdstuk beperkt gebleven tot inzicht verschaffen in de actuele situatie in dit netdeel.

3. Marktanalyse

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de mogelijkheden tot het toepassen van congestiemanagement in het gebied rondom het netdeel. In dit gebied is een inventarisatie uitgevoerd van de aangeslotenen en marktpartijen die binnen dit congestiegebied verwacht worden bij te kunnen dragen aan congestiemanagement. Om met voldoende zekerheid in te kunnen schatten of aangeslotenen bij kunnen dragen aan congestiemanagement wordt in ieder geval rekening gehouden met:

- het onderscheid tussen de partijen die verplicht kunnen worden om biedingen uit te brengen en partijen die geen verplichting kennen (artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit).
- het kunnen beschikken over de individuele transportprognoses en meetdata van de desbetreffende aangeslotenen voor de verificatie van biedingen.
- de beschikbaarheid van regelbaar vermogen ten tijde van de fysieke congestie.

3.1 Toetsingscriteria

Voor een marktgebaseerde oplossing met redispatch biedingen moeten er voldoende potentiële deelnemers zijn voor congestiemanagement. Hierbij wordt gekeken naar de volgende twee criteria:

1.Voldoende aantal deelnemers

Om effectieve marktwerking te garanderen moeten er voldoende onafhankelijke partijen zijn die operationeel in staat zijn om deel te nemen aan congestiemanagement. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in beschikbaarheid van deelnemers tijdens het toepassen van congestiemanagement.

2.Voldoende volume aan verwacht beschikbaar vermogen

Het verwachte beschikbare vermogen van de mogelijk deelnemers dient voldoende te zijn om de extra toe te kennen transportcapaciteit af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat een deel van het volume tijdens het toepassen van congestiemanagement kan wegvallen.

3.2 Analyse potentiële deelnemers

Tabel 3 toont het aantal klanten aangesloten op verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-2V166 dat kan bijdragen aan congestiemanagement wanneer de grens zoals gesteld in artikel 9.7 van de Netcode elektriciteit wordt gelegd op 1 MW.

Aantal grootverbruik klanten dat verplicht kan worden om biedingen te doen	0
Aantal grootverbruik klanten dat <u>niet</u> verplicht kan worden om biedingen te doen ¹	0

Tabel 3: Aantal grootverbruik klanten met GTV boven 1 MW in het congestiegebied.

Op basis van de bovenstaande analyse concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen. Congestiemanagement zoals beschreven in de Netcode elektriciteit gaat uit van dagdagelijkse biedingen met een biedladder. Als gevolg van het ontbreken van voldoende potentiële deelnemers zijn er onvoldoende garanties aanwezig dat het aangeboden flexibel vermogen ten alle tijden zal volstaan om fysieke congestie te voorkomen. Hierdoor wordt in dit congestiegebied niet voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit.

¹ Op basis van artikel 9.9 uit de Netcode elektriciteit.

3.3 Contractuele randvoorwaarden

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de contractuele randvoorwaarden noodzakelijk om congestiemanagement toe te kunnen passen in dit congestiegebied.

3.4 Verwachte kosten

Aangezien er in dit congestiegebied onvoldoende potentiële deelnemers aanwezig zijn voor de toepassing van congestiemanagement, is besloten om geen nader onderzoek te verrichten naar de verwachte totale kosten voor de toepassing van congestiemanagement in dit congestiegebied.

3.5 Conclusie

Op basis van de marktanalyse in dit hoofdstuk concludeert Liander dat er onvoldoende potentiële deelnemers in dit congestiegebied zijn om congestiemanagement toe te passen.

4. Conclusie

Vershillende oorzaken zorgen in de aankomende jaren voor structurele congestie op verdeelstation Krommenie kabel KRN 10-2V166. De netverzwaring is gepland in het vierde kwartaal van 2026.

Uit dit congestiemanagementonderzoek is gebleken dat niet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Netcode elektriciteit wordt voldaan. Congestiemanagement is daarom geen oplossing voor dit congestiegebied. Liander blijft onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn voor onze klanten.

Bijlage: Algemene toelichting op netcapaciteit en congestie

Toelichting netanalyse en congestie

Hieronder volgt een toelichting op het beoordelen van de aanwezige capaciteit en het kunnen toekennen van capaciteit. Onderstaande toelichting verklaart het verschil tussen de waardes voor de aanwezige en gecontracteerde capaciteit in de vooraankondiging en de reden dat bij problemen gerelateerd aan spanning en/of kortsluitvermogen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan de aanwezige capaciteit.

Beoordeling capaciteit

Met de netanalyse berekenen we hoe het net zich gedraagt in verschillende situaties: een normale situatie, een storingssituatie en een onderhoudssituatie. In een netanalyse wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid bestaande consumenten en zakelijke klanten met kleinverbruik- en grootverbruikaansluitingen in het gebied. Ook het bekende gecontracteerde vermogen van deze klanten, de daadwerkelijke huidige belasting en spanningshuishouding van het net, de verwachte aanvragen en de verwachte groei van bestaande klanten worden meegenomen in de analyse. We houden rekening met de 'profielen' van onze klanten, waarin we in veel gevallen zien dat niet alle afnemers tegelijk gebruik maken van het maximale transportvermogen dat aan hen is toegekend. Tenslotte nemen we mee dat productie en verbruik op een zelfde netvlak elkaar kunnen compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en daarmee de tarieven van de netbeheerders bepaald.

We controleren in de verschillende situaties of de maximale stroom, de spanningskwaliteit en het kortsluitvermogen voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving zoals de Netcode elektriciteit en de Europese NEN-EN 50160. Wanneer de grenswaarden worden overschreden, constateren we verwachte congestie. We hebben dan te maken met transportschaarste in het bestaande elektriciteitsnet.

Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en teruglevering per definitie over de volledige capaciteit van hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het 'capaciteitstarief' niet gecontracteerd aan de hand van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat kleinverbruikers op de capaciteit van het net maken, wordt uitgegaan van de in het verleden gebruikelijke 'belastingpatronen', de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit van relatief geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net.

Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot aanwezige capaciteit in het net en capaciteit van de aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen garanties bieden op een inschatting van capaciteit die aan individuele afnemers voor verbruik en/of teruglevering wordt aangeboden.

Toelichting piekbelasting op de hoofdkabel

We baseren de bestaande piekbelasting van de hoofdkabel onder andere op de totale gemeten stroom op de kabel, in het afgelopen jaar. Dit combineren we met de belasting per middenspanningsruimte en de vermogens van opwekinstallaties bij klanten. Het resultaat toetsen we aan de grenzen van stroom- en spanningskwaliteit en kortsluitvermogen.

Toelichting piekbelasting op het verdeelstation

We baseren de bestaande piekbelasting van het verdeelstation op een vermogensprofiel van het station. Dit profiel stellen we jaarlijks vast op basis van metingen en werken we bij als we nieuwe klanten op het station aansluiten. Zo is er altijd een recent inzicht in de maximale piek voor verbruik en teruglevering.

Transportschaarste op verschillende niveaus in het net

Bij een vooraankondiging van congestie is er sprake van twee hoofdoorzaken:

1) Congestie in een elektriciteitsverdeelstation

Een verdeelstation is aangesloten op een ander verdeelstation van Liander of op het hoogspanningsnet van TenneT. Op een verdeelstation worden de middenspanningskabels aangesloten voor transport van de elektriciteit naar klanten. Als er sprake is van congestie bij het verdeelstation zelf, heeft dit gevolgen voor alle klanten met een grootverbruikaansluiting die aangesloten zijn op het verdeelstation of het middenspanningsnet daarachter.

Kan het bestaande station worden uitgebreid? Dan nemen de werkzaamheden enkele jaren in beslag. Is het nodig een nieuw verdeelstation te stichten? Dan duren de werkzaamheden meestal langer.

2) Congestie in een middenspanningskabel

De middenspanningskabels hebben een spanning van 10kV of 20kV en zijn onderdeel van het middenspanningsdistributienet. Als er sprake is van congestie bij een middenspanningskabel heeft dit gevolgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting die via middenspanningsruimtes zijn aangesloten op de desbetreffende kabel.

Het uitbreiden van capaciteit bij middenspanningskabels kost doorgaans enkele jaren. In een gebied waar veel middenspanningskabels tegelijk uitgebreid worden kan dit langer duren omdat werkzaamheden op elkaar afgestemd dienen te worden.

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet

De middenspanningskabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de capaciteit. Het is daarom niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor middenspanningskabels die eenduidig de capaciteit weergeeft. Dit is variabel en afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is de kabel waarmee een middenspanningskabel aangesloten is op een elektriciteitsverdeelstation. Ondanks dat in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er dus nog steeds lokale capaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van middenspanningskabels. Hier kijken we in de netanalyse naar.

Kwaliteit van de spanning

De Netcode elektriciteit en de NEN-EN 50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te leveren spanningskwaliteit.

De spanningskwaliteit wordt bepaald door enerzijds een samenspel van het verbruik en teruglevering van verschillende klanten op middenspanningskabel en anderzijds door onder andere de diameter van de middenspanningskabel, de lengte van de middenspanningskabel en de capaciteit van een elektriciteitsverdeelstation om de spanning al dan niet te kunnen regelen.

Soms zien we een grote verandering in de combinatie van verbruik en teruglevering. Dan kunnen de geldende spanningskwaliteitsnormen eerder overschreden worden dan de maximale stroomcapaciteit. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de teruglevering door bestaande en nieuwe klanten snel groeit. Dit is in het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden, die van oudsher bedoeld waren voor relatief weinig verbruik van elektriciteit.

Spanningsproblemen kunnen zich daarmee dus ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een distributienet voldoende totale beschikbare stroomcapaciteit heeft. In veel gevallen zal het noodzakelijk zijn het elektriciteitsnet te verzwaren om de spanningskwaliteit weer binnen geldende normen te krijgen.

Kortsluitvermogen

De Netcode elektriciteit schrijft voor aan welke technische normen de elektriciteitsnetten moeten voldoen. Een deel van de ontwerpparameters heeft betrekking op de zogenaamde kortsluitvastheid van installaties. Kortsluitvastheid is de maximale kortsluitstroom (en daarmee het maximale kortsluitvermogen) waarbij een kortsluiting veilig en effectief kan worden onderbroken, zonder dat het resulteert in mechanische en/of thermische schade aan de installaties.

De omvang van de kortsluitstroom wordt bepaald door zowel de voeding vanuit het hoger gelegen net als de eventuele bijdrage vanuit het lager gelegen net. Het gaat dan met name om opwek door aggregaten, windparken en kortgesloten draaiende motoren en in beperkte(re) mate door zonneparken.

Heeft een distributienet op zich voldoende beschikbare capaciteit? Dan kunnen om bovenstaande reden de normen van kortsluitvermogen alsnog overschreden worden. Meestal is het dan nodig om het net te verzwaren. Zo krijgen we het kortsluitvermogen weer binnen de geldende normen.

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing

Bij congestie in een elektriciteitsverdeelstation of middenspanningskabel kan het zijn dat niet alle nieuwe aanvragen in de genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee geconfronteerd worden. De wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit op een voorgeschreven wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een vermogen groter dan 2 MVA niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale distributienet, doordat zij rechtstreeks op het elektriciteitsverdeelstation dienen te worden aangesloten.

Het kan in enkele gevallen in een congestiegebied voorkomen dat een klant alsnog transportcapaciteit toegewezen krijgt. Dit wordt per aanvraag beoordeeld en is afhankelijk van de lokale situatie van het elektriciteitsnetwerk. Er kunnen meerdere kabels door een postcodegebied lopen en zodoende kan het voorkomen dat als gevolg van een congestieknelpunt in één van de middenspanningskabels een postcodegebied als congestiegebied aangeduid wordt. Tegelijkertijd kan er op een andere middenspanningskabel in datzelfde postcodegebied nog wel ruimte beschikbaar zijn.